



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”
“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : GS건설(주) 충주시티자이 신축공사 현장


제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

1. 실내공기질 관리법 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 환경부고시 제2017-11호의 공정시험법 규정에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사
대 표 이 사 신 광




담당자 : 분석실 최슬기

시행 상록 제 47-053 호 (2017. 11. 7)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--------|-------------|--------|--------|--|--|--|
| 시 공 자 | ①상호(사업장명칭) | GS건설(주) 충주시티자이 | | ②성 명(대 표 자) | 임 병 용 | | | | |
| | ③주 소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721, 722 (전화번호: 043-881-6065) | | | | | | | |
| | ④공동주택 현황 | 공급세대 | 세대별 규모 | | | | | | |
| 1596 세대 | | 59A 형 | 59B 형 | 72 형 | 84 형 | | | | |
| | | 660 세대 | 316 세대 | 284 세대 | 336 세대 | | | | |
| 측 정 자 | ⑤상 호 | 상록환경위생  | | | ⑥등록번호 | 송과 제3호 | | | |
| | ⑦주 소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929) | | | | | | | |

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 항 목 | 측 정 일 시 (시간) | 측 정 지 점 (동-호수) | 거실 방향 | 벤젠 | 톨루엔 | 폼알데 하이드 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 |
|------|-----------------------|----------------------|----------|-------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 권고기준 | - | - | - | 30 이하 | 100 이하 | 210 이하 | 300 이하 | 700 이하 | 300 이하 |
| 1지점 | 11/3 (13:05~14:05) | 거실중앙부 (101-1902) | 남서향 | 4.1 | 307.1 | 58.8 | 114.3 | 158.5 | 15.5 |
| 2지점 | 11/3 (13:16~14:16) | 거실중앙부 (102-304) | 남동향 | 4.0 | 210.6 | 46.9 | 79.6 | 128.1 | 17.4 |
| 3지점 | 11/3 (14:25~15:26) | 거실중앙부 (103-1205) | 남서향 | 3.2 | 164.8 | 16.8 | 19.1 | 33.9 | 6.1 |
| 4지점 | 11/3 (16:47~17:48) | 거실중앙부 (104-801) | 정남향 | 3.8 | 487.7 | 18.4 | 257.5 | 242.5 | 15.7 |
| 5지점 | 11/3 (15:50~16:51) | 거실중앙부 (105-304) | 남동향 | 4.0 | 204.8 | 19.3 | 180.5 | 313.8 | 5.8 |
| 6지점 | 11/3 (15:34~16:35) | 거실중앙부 (106-1602) | 남서향 | 10.2 | 297.0 | 23.1 | 276.8 | 241.3 | 16.1 |
| 7지점 | 11/3 (14:35~15:36) | 거실중앙부 (107-204) | 정남향 | 10.5 | 185.0 | 19.2 | 144.2 | 141.9 | 7.5 |
| 8지점 | 11/3 (14:33~15:34) | 거실중앙부 (108-302) | 정남향 | 3.5 | 115.8 | 14.8 | 32.6 | 68.7 | 9.4 |
| 9지점 | 11/3 (15:40~16:40) | 거실중앙부 (109-301) | 정남향 | 3.5 | 190.7 | 105.8 | 111.8 | 171.1 | 15.6 |
| 10지점 | 11/3 (15:48~16:49) | 거실중앙부 (110-804) | 남서향 | 2.1 | 413.8 | 22.3 | 115.9 | 109.5 | 16.1 |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2017 년 11 월 7 일


제출자 GS건설(주) 충주시티자이 신축공사 현장

현장소장 신 윤 철 (서명 또는 인)

충청북도 충주시장 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--------|-------------|--------|--------|--|--|--|
| 시 공 자 | ①상호(사업장명칭) | GS건설(주) 충주시티자이 | | ②성 명(대 표 자) | 임 병 용 | | | | |
| | ③주 소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721, 722 (전화번호: 043-881-6065) | | | | | | | |
| | ④공동주택 현황 | 공급세대 | 세대별 규모 | | | | | | |
| 1596 세대 | | 59A 형 | 59B 형 | 72 형 | 84 형 | | | | |
| | | 660 세대 | 316 세대 | 284 세대 | 336 세대 | | | | |
| 측 정 자 | ⑤상 호 | 상록환경위생  | | | ⑥등록번호 | 송과 제3호 | | | |
| | ⑦주 소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929) | | | | | | | |

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 항 목 | 측 정 일 시 (시간) | 측 정 지 점 (동·호수) | 거실 방향 | 벤젠 | 톨루엔 | 폼알데 하이드 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 |
|------|-----------------------|----------------------|----------|-------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 권고기준 | - | - | - | 30 이하 | 100 이하 | 210 이하 | 300 이하 | 700 이하 | 300 이하 |
| 11지점 | 11/3 (13:00~14:00) | 거실중앙부 (111-801) | 정남향 | 3.2 | 246.0 | 87.0 | 67.7 | 71.7 | 12.6 |
| 12지점 | 11/3 (14:30~15:30) | 거실중앙부 (112-203) | 남동향 | 3.5 | 392.2 | 19.6 | 225.9 | 348.6 | 27.1 |
| 13지점 | 11/3 (15:40~16:41) | 거실중앙부 (113-1504) | 남동향 | 3.4 | 347.4 | 94.5 | 142.0 | 170.9 | 23.4 |
| 14지점 | 11/3 (14:16~15:17) | 거실중앙부 (114-904) | 남동향 | 3.5 | 228.0 | 12.3 | 146.6 | 251.5 | 17.2 |
| 15지점 | 11/3 (13:16~14:17) | 거실중앙부 (115-1502) | 정남향 | 3.7 | 439.0 | 16.0 | 79.9 | 155.1 | 9.4 |
| 16지점 | 11/3 (13:01~14:02) | 거실중앙부 (116-1402) | 정남향 | 3.6 | 495.1 | 23.4 | 113.6 | 304.3 | 11.1 |
| 17지점 | 11/3 (16:52~17:52) | 거실중앙부 (117-702) | 정남향 | 4.4 | 536.4 | 25.5 | 152.8 | 168.3 | 14.0 |
| 18지점 | 11/3 (15:49~16:50) | 거실중앙부 (118-301) | 정남향 | 1.1 | 279.2 | 98.5 | 80.5 | 74.7 | 10.6 |
| 19지점 | 11/3 (14:20~15:21) | 거실중앙부 (119-803) | 남동향 | 0.8 | 337.2 | 21.4 | 77.1 | 209.2 | 6.8 |
| 20지점 | 11/3 (13:12~14:13) | 거실중앙부 (120-1402) | 정남향 | 3.6 | 320.1 | 18.4 | 121.9 | 147.3 | 12.4 |
| 평 균 | | | | 4.0 | 309.9 | 38.1 | 127.0 | 175.5 | 13.5 |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2017 년 11 월 7 일

제출자 GS건설(주) 충주시티자이 신축공사 현장
 현장소장 신 윤 철 (서명 또는 인)
 충청북도 충주시장 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부